

THERMAL BUS

BOLETIM TÉCNICO

SITE CAXIAS DO SUL – ENGENHARIA | Nº 095 | JANEIRO/2021

Assunto: Compatibilidade Itinerários, configuração de troca de endereço e bloqueio de USB

Para: Todos

Descrição: O objetivo deste informativo é registrar as questões de compatibilidade de firmware entre os itinerários e unidades de controle.

OBS 1: As versões de itinerários anteriores à versão 9 são compatíveis com todas versões de unidade de controle.

- A partir da versão 9 os itinerários são compatíveis apenas com as unidades de controle com firmware de versão 20 ou superior.
- Itinerários com diferentes versões de firmware podem ser instalados na mesma rede desde que a unidade de controle possua firmware com versão 20 ou superior.

OBS 2: Itinerários com versão de firmware 11 necessitam de atualização de firmware para revisão superior (produto itinerário não troca endereço de comunicação).

OBS 3: Para Unidade de Controle com o firmware na revisão 20.7 a USB está bloqueada. Para ativar a USB é necessário energizar a Unidade de Controle com a tecla MENU pressionada.

- A Partir da versão 21 a USB está desbloqueada.
- Para atualizar a versão de firmware da UC é necessário energizar o produto com a tecla 1 pressionada, inserir o PEN Drive com nova versão de firmware e pressionar a tecla MENU para atualizar.

Elaborador:	Gestor:	Data:	Página
Dhiego Silva	Rodrigo Comin	20/01/2021	1

Controle de Alterações			
Data	Revisão	Alteração	Responsável
19/06/2019	00	FO 043 transformado corporativo FOC 043	Fernanda Rossi
09/06/2020	01	Revisão do cabeçalho	Fernanda Rossi

