

THERMAL BUS

BOLETIM TÉCNICO

SITE CAXIAS DO SUL – ENGENHARIA | Nº 138 | Fevereiro/2023

Assunto: SCB400 e SCB410

Para: Todos

Descrição: O objetivo deste documento é informar como poderá ser verificado a versão de firmware dos controladores SCB400 e 410.

A imagem abaixo mostra um exemplo da mensagem que será apresentada ao ligar o produto.



Esta mensagem é referente a versão de firmware presente no controlador.

Os 3 caracteres tem o seguinte significado.

Letra:

N = NTC

D = Índia

T = Termostato

F = NTC com indicação de falha.

Primeiro número:

3 = SW3

2 = SW2

1 = SW1



Valeo Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A
Av. Rio Branco, 4688 - Bairro São Cristóvão - CEP 95060-145 | Caxias do Sul - RS - Brasil | Tel. +55 (54) 2101.5700
www.valeo-thermalbus.com/br

THERMAL BUS

BOLETIM TÉCNICO

SITE CAXIAS DO SUL – ENGENHARIA | Nº 138 | Fevereiro/2023

Segundo número:

Versão do firmware.

No exemplo da imagem acima é apresentado o código “d21”. Este valor refere-se ao controlador Índia, SW2, versão de firmware 1.

Elaborador:	Gestor:	Data:	Página
Dhiego Silva	Rodrigo Comin	27/02/2023	2

Controle de Alterações			
Data	Revisão	Alteração	Responsável
19/06/2019	00	FO 043 transformado corporativo FOC 043	Fernanda Rossi
09/06/2020	01	Revisão do cabeçalho	Fernanda Rossi



Valeo Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A
Av. Rio Branco, 4688 - Bairro São Cristóvão - CEP 95060-145 | Caxias do Sul - RS - Brasil | Tel. +55 (54) 2101.5700
www.valeo-thermalbus.com/br