

THERMAL BUS

BOLETIM TÉCNICO

SITE CAXIAS DO SUL – Engenharia | Nº 151 BSE | NOVEMBRO/2023

Assunto: Versões de firmware SU021 e SCB2000

Para: Todos

Descrição:

1. Segue abaixo as últimas versões de firmware para os controladores SU021 e SCB2000.

SU021 Nova Placa verde	610-010004-03 SD/DD Diesel	Firmware 28
SCB2000	657-0100xx-xx SD/DD Diesel	Firmware 16

2. Versões de produtos antigos.

SU021 Antiga Placa preta	610-010004-01 SD/DD Diesel 610-010004-02 SD/DD Diesel 610-010005-00 SD/DD Diesel 610-010006-01 SD/DD Diesel 610-010007-01 SD/DD Diesel 610-010008-01 SD/DD Diesel	Firmware 18
SCB2000	657-0100xx-xx SD/DD Diesel	Firmware 16

3. Versões de produtos naked.

SU021 Antiga Naked	610-010012-00 Naked	Firmware 9
SCB2000	657-010022-00 Naked	Firmware 7



THERMAL BUS

BOLETIM TÉCNICO

SITE CAXIAS DO SUL – Engenharia | Nº 151 BSE | NOVEMBRO/2023

Elaborador:	Gestor:	Data:	Página
Dhiego Silva	Rodrigo Comin	17/11/2023	1 de 1

Controle de Alterações			
Data	Revisão	Alteração	Responsável
17/11/2023	00	Primeira versão	Dhiego Silva



Valeo Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A
Av. Rio Branco, 4688 - Bairro São Cristóvão - CEP 95060-145 | Caxias do Sul - RS - Brasil | Tel. +5 5 (54) 2101.5700
www.valeo-thermalbus.com/br