

# THERMAL BUS

## BOLETIM TÉCNICO

SITE CAXIAS DO SUL – Engenharia | Nº 152 BSE | NOVEMBRO/2023


**Assunto:** Separar sinais do condensador e compressor na placa de relés

**Para:** Rede autorizada Valeo

**Descrição:**

O objetivo deste documento é registrar a alteração na **placa de relé 637-000035-00** para permitir que os ventiladores do condensador sejam controlados de forma independente do sinal de controle do compressor (embream).

- A imagem abaixo mostra a localização dos componentes que devem ser alterados.



Valeo Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A  
Av. Rio Branco, 4688 - Bairro São Cristóvão - CEP 95060-145 | Caxias do Sul - RS - Brasil | Tel. +55 54 2101.5700  
www.valeo-thermalbus.com.br


# THERMAL BUS

## BOLETIM TÉCNICO


SITE CAXIAS DO SUL – Engenharia | Nº 152 BSE | NOVEMBRO/2023

### Alteração:

1. **Remover** o jumper **JP1**



2. **Adicionar** o jumper **JP2**



**Nota:** Caso o operador não possua o jumper, poderá ser realizado um curto com solda entre os terminais do JP2.

# THERMAL BUS

## BOLETIM TÉCNICO

SITE CAXIAS DO SUL – Engenharia | Nº 152 BSE | NOVEMBRO/2023

---

Elaborador:	Gestor:	Data:	Página
Dhiego Silva	Rodrigo Comin	24/11/2023	1 de 1

Controle de Alterações			
Data	Revisão	Alteração	Responsável
17/11/2023	00	Primeira versão	Dhiego Silva



Valeo Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A  
Av. Rio Branco, 4688 - Bairro São Cristóvão - CEP 95060-145 | Caxias do Sul - RS - Brasil | Tel. +55 (54) 2101.5700  
[www.valeo-thermalbus.com/br](http://www.valeo-thermalbus.com/br)